



**Rys. 4.4.** Brak przyczepności powłoki do podłoża spowodowany m.in. brakiem gruntowania podłoża, co jest widoczne w rejonie odspojień [20]



**Rys. 4.5.** Nieprawidłowo sklejonny zakład podłużny papy przyczyną wnikania wody pod warstwę hydroizolacyjną [20]